

# Ce que vous devriez savoir sur la contamination de l'isolation.



Les animaux qui élisent résidence dans votre toiture, les murs ou le grenier peuvent causer des dommages considérables à l'isolation de votre demeure. Ceci peut entraîner de graves risques pour la santé car l'isolant contaminé peut contenir de la moisissure, des tiques, des puces et des acariens.

L'isolant contaminé peut également causer du dommage structurel et réduire grandement l'efficacité énergétique (facteur R) de votre demeure, entraînant ainsi des coûts d'énergie plus élevée en été autant qu'en hiver.

## Dommages à la propriété

- Les animaux les plus courants (écureuils, rats laveurs, oiseaux et chauve-souris) qui se logent dans l'entretoit, dans les murs ou le grenier, peuvent causer des dommages considérables.

**FAIT:** Écureuils, rats laveurs, mouffettes et oiseaux, tous utilisent des matériaux isolants pour construire leurs nids.

- Les petits animaux sauvages et leurs rejetons imbibent l'isolant d'urine et d'excréments.

**FAIT:** Ce dommage peut causer des problèmes de pourriture et de moisissure si aucune mesure n'est prise.

## Efficacité énergétique

- Les petits animaux contaminent et piétinent le matériel isolant dans la toiture, les murs et le grenier.

**FAIT:** L'efficacité énergétique (facteur R) du matériel isolant est considérablement réduite lorsque ce dernier est mouillé ou compressé. Un grenier avec une résistance thermique de R-50 (code R-32) réduit les factures d'énergie de 30 à 60%.

## Risques à la santé

- Les fientes d'oiseaux et de chauve-souris sont hautement contaminées.

**FAIT:** L'inhalation de fientes d'oiseaux et de chauve-souris peut déclencher une maladie incurable connue sous le nom d'histoplasmose qui se caractérise par des symptômes de grippe continue. Les enfants très jeunes, les adultes plus âgés et les gens qui ont un système immunitaire affaibli courent un plus grand risque de maladies graves dues à l'histoplasmose.

- Les excréments de rats laveurs sont couramment infectés du ver rond connu sous le nom de Baylisascaris. Les œufs du ver rond sont extrêmement résilients et ne peuvent être détruits au moyen des méthodes conventionnelles.

**FAIT:** Si les œufs du ver rond sont ingérés par les humains, ceux-ci peuvent provoquer des nausées, des problèmes au niveau du bon fonctionnement des organes, la cécité, une perte du contrôle musculaire et même la mort.

- Les excréments et l'urine d'animaux peuvent causer l'accumulation de moisissure qui se propage facilement à travers les entretoits, les murs et les greniers.

**FAIT:** La moisissure peut causer des problèmes respiratoires, surtout chez les personnes souffrant d'allergies.

- Les écureuils, rats laveurs, oiseaux et chauve-souris sont couramment infectés de mites, de tiques et de puces.

**FAIT:** Ces parasites vont souvent loger dans le matériel isolant. Une fois que les petits animaux sont retirés, les parasites se cherchent de nouveaux hôtes tels que animaux de compagnie et humains.



(514) 395-4555

[www.controledelafaune.com/isolant](http://www.controledelafaune.com/isolant)



**Isolant contaminé par les rats laveurs.**



**Isolant piétiné.**



**Retrait d'isolant contaminé de fientes de chauve-souris.**



**Système d'aspiration pour le retrait de l'isolant.**

# Voici les services de décontamination que nous offrons.

## *Inspection et évaluation.*

- Nos techniciens experts font l'inspection de l'entretoit et du grenier et déterminent le niveau de contamination.
- Nous évaluons le niveau d'efficacité énergétique (facteur R) du matériel isolant contaminé et de celui non contaminé et nous inspectons également le système de ventilation.
- Selon les codes du bâtiment, nous évaluons si votre isolation est conforme aux normes minimales.

## *Retrait et réinstallation efficaces de l'isolant.*

- Nous pénétrons la zone contaminée à l'aide de notre puissant aspirateur à la fine pointe technologique et d'un appareil respiratoire approprié. Cette méthode est la plus efficace pour enlever et éliminer tout risque de contamination dans le reste de l'immeuble.
- L'aspirateur retire tout l'isolant contaminé ainsi que ce qui reste des excréments, de l'urine ou des parasites.
- Une fois la zone nettoyée, nos techniciens installent un nouvel isolant de fibre cellulosique à rendement élevé.

## *Pourquoi sommes-nous meilleurs?*

Avec plus de 20 ans d'expérience dans le contrôle de la faune sauvage, il y a belle lurette que nous rampons dans les greniers, les toitures et les murs des habitations. Nos techniciens experts comprennent la biologie de la faune sauvage urbaine et les dommages particuliers que ces petits animaux peuvent causer à la propriété et à la santé humaine. Nous allions ces connaissances à un service unique de décontamination et un équipement de fine pointe technologique afin de remettre votre maison ou votre commerce dans un état propre et sanitaire, prêt à l'installation d'un nouvel isolant.

**Note: Veuillez consulter notre feuillet sur l'isolation afin d'en savoir davantage sur les bienfaits de l'isolant cellulosique à rendement élevé de même que sur l'installation professionnelle que nous offrons.**



**(514) 395-4555**

[www.controledelafaune.com/isolant](http://www.controledelafaune.com/isolant)